




Technická data	DMB 240	DMB 360	DMB 240W	DMB 401W	DMB 501W	DMB 555W
Chlazení	plynem chlazené	plynem chlazené	vodou chlazené	vodou chlazené	vodou chlazené	vodou chlazené
CO ₂	250 A	320 A	300 A	400 A	500 A	550 A
Směsný plyn	220 A	290 A	270 A	350 A	450 A	500 A
Zatěžovatel	60 %	60 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Průměr drátu	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6
Min. průtok chladicí kapaliny	-	-	1,2 l/min	1,2 l/min	1,2 l/min	1,2 l/min
Min. vstupní tlak chl.kapaliny	-	-	2,0 bar	2,0 bar	2,0 bar	2,0 bar
Min. požad. výkon chlazení	-	-	900 W	1 000 W	1 200 W	1 500 W
Max. vstupní tlak chl.kapaliny	-	-	5,0 bar	5,0 bar	5,0 bar	5,0 bar
Max. vstupní teplota chl.kapaliny	-	-	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C


DMB 240

Plynem chlazený svařovací hořák MIG
 Jmenovitý proud: 250A CO₂, 220A směsný plyn, EN60974-7 @ DZ = 60%, Ø drátu 0,8 do 1,2 mm




Náhradní díly

Obj. č.	Popis	Obj. č.	Popis		
1	PG2401	Trubka hořáku	15	SC2578/S	Kryt C/W
2	PG1515	Mezikus	16	PBL1541	Šroub
3	PB1505	Matice pojistná	17	PC1519/S	Matice
4	PG8015	Ochrana kabelu	18	PB1523	Konektor Female
5	PB1521	Kabel - terminal	19	PC1528	Zástrčka centrální
6	PB1521-C	Kabel - krytka konektoru	20	PB1524	„O“ kroužek
7	PS2403-30	Kabel koax. X 3m	21	PB1525	Matice bovdeny
	PS2403-40	Kabel koax. X 4m	22	PNDM3	Modul DIGI MIG ALFA IN PARKER 2021
	PS2403-50	Kabel koax. X 5m	23	PDMNS	Šroub s matkou do rukojeti
8	ALF-PDM2514-KJ	Rukojeť Digimig PARKER DMB bez modulu			
9	PDMN2516M	Tlačítko standard			
10	PDM2516L	Tlačítko prodloužené			
11	PB2517	Hák závěsný			
12	PC2841	Chránič kabelu			
13	PB1522	Kabel - terminal Male			
14	SCSP1-1	Šroub krytu			




DMB 360

Plynem chlazený svařovací hořák MIG
 Jmenovitý proud: 320A CO₂ 290A směsný plyn, EN60974-7 @ DZ = 60%, Ø drátu 0,8 do 1,2 mm



Model			
Popis	Obj. č.		
Hořák Digimig 360	3M	4M	5M
	DMB36-3-1	DMB36-4-1	DMB36-5-1


Náhradní díly			
Obj. č.	Popis	Obj. č.	Popis
1	PG3603 Trubka hořáku	15	SC2578/L Kryt CW
2	PG1515 Mezikus	16	PBL1541 Šroub
3	PB1505 Matice pojistná	17	PC1519/S Matice
4	PG8016 Ochrana kabelu	18	PB1523 Konektor Female
5	PB1521 Kabel - terminal	19	PC1528 Zástrčka centrální
6	PB1521-C Kabel - krytka konektoru	20	PB1524 „O“ kroužek
7	PS3609-30 Kabel coax. X 3m	21	PB1525 Matice bovdeny
	PS3609-40 Kabel coax. X 4m	22	PNDM3 Modul DIGI MIG ALFA IN PARKER 2021
	PS3609-50 Kabel coax. X 5m	23	PDMNS Šroub s matkou do rukojeti
8	ALF-PDM2514-KJ Rukojeť Digimig PARKER DMB bez modulu		
9	PDMN2516M Tlačítko standard		
10	PDM2516L Tlačítko prodloužené		
11	PB2517 Háček závěsný		
12	PA3541 Chráníč kabelu		
13	PB1522 Kabel - terminal Male		
14	SCSP1-1 Šroub krytu		



DMB 240W

Vodou chlazený svařovací hořák MIG


Jmenovitý proud: 300A CO₂ 270A směsný plyn, EN60974-7 @ DZ = 100%, Ø drátu 0,8 do 1,2 mm



Model			
Popis	Obj. č.		
Hořák Digimig 240W	3M DMB24W-3-1	4M DMB24W-4-1	5M DMB24W-5-1

Náhradní díly			
Obj. č.	Popis	Obj. č.	Popis
1	PG2409 Trubka hořáku	21	PBD-80310 Uzávěr hadice modrý
2	PB5041 Svorka 8,7 mm	22	PBD-80320 Uzávěr hadice červený
8	PG3208 Ochrana kabelu	23	PS5017 Hadice vodní
9	PS4006-30 Kabel koax. X 3m	24	PB1526 Šroub
	PS4006-40 Kabel koax. X 4m	25	PB1519/S Matice
	PS4006-50 Kabel koax. X 5m	26	PB1522 Kabel - terminal Male
10	ALF-PDM2514-KJ Rukojeť Digimig PARKER DMB bez modulu	27	PB1523 Konektor Female
11	PDMN2516M Tlačítko standard	28	PB5024 Svorka 9,5 mm
12	PDM2516L Tlačítko prodloužené	29	PB5098 Zástrčka centrální
13	PB2517 Háček závěsný	30	PB1524 „O“ kroužek
14	PC8027 Pouzdro	31	PB1525 Matice bovdeny
15	PT8028 Chráníč kabelu	32	PNDM3 Modul DIGI MIG ALFA IN PARKER 2021
16	PT8009 Svorka	33	PDMNS Šroub s matkou do rukojeti
17	PT8010 Díl upínací		
18	PT5022 Kryt		
19	PSLH1820-S Průchodka pro hadičky		
20	PB5023 Rychlospojka hadice		

Díly na kabely			
Popis	Obj. č.		
3 Vodič bovdeny	PS5008-30	PS5008-40	PS5008-50
4 Hadice plyn	PS5013-30	PS5013-40	PS5013-50
5 Hadice vodní	PS5012-30	PS5012-40	PS5012-50
6 Kabel proudový	PS5015-30	PS5015-40	PS5015-50
7 Vodič	PS5010-30	PS5010-40	PS5010-50




Bovdeny strana 39-43

DMB 401W

Vodou chlazený svařovací hořák MIG

Jmenovitý proud: 400A CO₂ 350A směsný plyn, EN60974-7 @ DZ = 100%, Ø drátu 0,8 do 1,2 mm

Díly na kabely




Model			
Popis	Obj. č.		
Hořák Digimig 401W	3M	4M	5M
	DMB401-3	DMB401-4	DMB401-5

Náhradní díly			
Obj. č.	Popis	Obj. č.	Popis
1	PG4011 Trubka hořáku	21	PBD-80310 Uzávěr hadice modrý
2	PB5041 Svorka 8,7 mm	22	PBD-80320 Uzávěr hadice červený
8	PG3208 Ochrana kabelu	23	PS5017 Hadice vodní
9	PS4006-30 Kabel coax. X 3m	24	PB1526 Šroub
	PS4006-40 Kabel coax. X 4m	25	PB1519/S Matice
	PS4006-50 Kabel coax. X 5m	26	PB1522 Kabel - terminal Male
10	PDM2514/KJ Rukojeť	27	PB1523 Konektor Female
11	PDM2516 Tlačítko standard	28	PB5024 Svorka 9,5 mm
12	PDM2516L Tlačítko prodloužené	29	PB5098 Zastrčka centrální
13	PB2517 Hák závěsný	30	PB1524 „O“ kroužek
14	PC8027 Pouzdro	31	PB1525 Matice bovdeny
15	PT8028 Chránič kabelu	32	PDM3 Modul DIGI MIG ALFA IN PARKER
16	PT8009 Svorka	33	PDMNS Šroub s matkou do rukojeti
17	PT8010 Díl upínací		
18	PT5022 Kryt		
19	PSLH1820-S Průchodka pro hadičky		
20	PB5023 Rychlospojka hadice		

Díly na kabely


Popis	Obj. č.		
	3M	4M	5M
3 Vodič bovdeny	PS5008-30	PS5008-40	PS5008-50
4 Hadice plyn.	PS5013-30	PS5013-40	PS5013-50
5 Hadice vodní	PS5012-30	PS5012-40	PS5012-50
6 Kabel proudový	PS5015-30	PS5015-40	PS5015-50
7 Vodič	PS5010-30	PS5010-40	PS5010-50



Bovdeny strana 39-43 *

DMB 501W


Vodou chlazený svařovací hořák MIG
 Jmenovitý proud: 500A CO₂ 450A směsný plyn, EN60974-7 @ DZ = 100%, Ø drátu 1,0 do 1,6 mm



Model			
Popis	Obj. č.		
Hořák Digimig 501W	3M DMB500-3-1	4M DMB500-4-1	5M DMB500-5-1


Náhradní díly			
Obj. č.	Popis	Obj. č.	Popis
1	PG5002	21	PBD-80310
2	PB5041	22	PBD-80320
8	PG3208	23	PS5017
9	PS5006-30	24	PB1526
	PS5006-40	25	PB1519/S
	PS5006-50	26	PB1522
10	ALF-PDM2514-KJ	27	PB1523
11	PDMN2516M	28	PB5024
12	PDM2516L	29	PB5098
13	PB2517	30	PB1524
14	PC8027	31	PB1525
15	PT8028	32	PNDM3
16	PT8009	33	PDMNS
17	PT8010		
18	PT5022		
19	PSLH1820-S		
20	PB5023		

Díly na kabely			
Popis	Obj. č.		
	3M	4M	5M
3 Vodič bovdeny	PS5008-30	PS5008-40	PS5008-50
4 Hadice plyn.	PS5013-30	PS5013-40	PS5013-50
5 Hadice vodní	PS5012-30	PS5012-40	PS5012-50
6 Kabel proudový	PS5015-30	PS5015-40	PS5015-50
7 Vodič	PS5010-30	PS5010-40	PS5010-50



* Bovdeny strana 39-43


DMB 555W Vodou chlazený svařovací hořák MIG
 Jmenovitý proud: 550A CO₂, 500A směsný plyn, 400A pulse, EN60974-7 @ DZ = 100%, Ø drátu 1,0 do 1,6 mm



Model	Obj. č.		
Popis	3M	4M	5M
Hořák DMB 555W Digi-MIG™ Ergo	DMB555-3-1	DMB555-4-1	DMB555-5-1

Náhradní díly		Obj. č.	Popis		
1	PB5502	Trubka hořáku	20	PBD-80310	Uzávěr hadice modrý
2	PB5041	Svorka 8,7 mm	21	PBD-80320	Uzávěr hadice červený
8	PG3208	Ochrana kabelu	22	PS5017	Hadice vodní
9	PS5506-30	Kabel koax. X 3m	23	PB1526	Šroub
	PS5506-40	Kabel koax. X 4m	24	PB1519/S	Matice
	PS5506-50	Kabel koax. X 5m	25	PB1522	Kabel - terminal Male
10	PDM2515/KJ-1	Rukojeť Digimig PARKER DMB 555 bez modulu 2021	26	PB1523	Konektor Female
11	PDMH2516-1	Tlačítko standard	27	PB5024	Svorka 9,5 mm
12	PDMH2516L	Tlačítko prodloužené	28	PB5098	Zástrčka centrální
13	PC8027	Pouzdro	29	PB1524	„O“ kroužek
14	PT8028	Chránič kabelu	30	PB1525	Matice bovdeny
15	PT8009	Svorka	31	PNDM3	Modul DIGI MIG ALFA IN PARKER 2021
16	PT8010	Díl upínací	32	PDMNS	Šroub s matkou do rukojeti
17	PT5022	Kryt			
18	PSLH1820-S	Průchodka pro hadičky			
19	PB5023	Rychlospojka hadice			

Díly na kabely				
Popis	Obj. č.			
	3M	4M	5M	
3	Vodič bovdeny	PS5508-30	PS5508-40	PS5508-50
4	Hadice plyn.	PS5013-30	PS5013-40	PS5013-50
5	Hadice vodní	PS5012-30	PS5012-40	PS5012-50
6	Kabel proudový	PS5515-30	PS5515-40	PS5515-50
7	Vodič	PS5010-30	PS5010-40	PS5010-50



* Bovdeny strana 39-43